

รายละเอียดจำนวนห้องน้ำ ปริมาณการกรองกระดาษชำระ และกล่อง/ขวดปัม สบู่เหลวล้างมือ ที่จะต้องดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้ง

พื้นที่ให้บริการ	ห้องน้ำ (ห้อง)		กล่องกระดาษชำระ (กล่อง)						กล่องกระดาษเช็ดมือ แบบแผ่น (กล่อง)		กล่องสบู่เหลวล้างมือ (กล่อง)		หมายเหตุ	
			ภายใน		ภายนอก									
	ชาย						หญิง		ม้วนใหญ่ (จัดหา)		ม้วนเล็ก (กล่องเดิม)			ม้วนใหญ่ (จัดหา)
			ช	ญ	ช	ญ								
อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์														
๑. ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ ชั้นที่ ๑	๙	๙	-	-	-	-	๑	๒	-	-	-	๑	๑	
๒. ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ ชั้นที่ ๑ (คนพิการ)	๑		๑		-	-	-	-	-	-	-	๑	๑	
๓. ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ ชั้นที่ ๒ (Fun Science)	๒	๔	-	-	๒	๔	๑	๑	-	-	-	๑	๑	
๔. ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ ชั้นที่ ๕ (ห้องน้ำรับรอง)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	๑	๑	ฟื้นฟู พื้นปูพรม
๕. ส่วนสำนักงาน ชั้นที่ ๑	๓	๔	๓	๔	-	-	-	-	-	-	-	๑	๑	
๖. ส่วนสำนักงาน ชั้นที่ ๑ (คนพิการ)	๑		๑		-	-	-	-	-	-	-	๑	๑	
๗. ส่วนสำนักงาน ชั้นที่ ๑ (ห้องน้ำผู้บริหาร)	๓		-		๓		-	-	-	-	๓	๓	๓	
๘. ส่วนสำนักงาน ชั้นที่ ๑ (ห้องเลี้ยงรับรอง)	๑		-		๑		-	-	-	-	๑	๑	๑	
๙. ส่วนปฏิบัติงานช่าง (Work Shop) เดิม ชั้นที่ ๑	๒	๒	-	-	-	-	-	๑	๑	๑	-	๑	๑	ยังไม่รวมห้อง อาบน้ำ

รายละเอียดจำนวนห้องน้ำ ประมาณการณ์การกล่องกระดาษ และกล่อง/ขวดปัม สุ่มเหลาล้างมือ ที่จะต้องดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้ง

พื้นที่ให้บริการ	ห้องน้ำ (ห้อง)		กล่องกระดาษชำระ (กล่อง)						กล่องกระดาษเช็ดมือ แบบแผ่น (กล่อง)		กล่องสบู่เหลวล้างมือ (กล่อง)		หมายเหตุ
			ภายใน		ภายนอก								
	ชาย	หญิง			ม้วนใหญ่ (จัดหา)	ม้วนเล็ก (กล่องเดิม)	ม้วนใหญ่ (จัดหา)	ม้วนเล็ก (กล่องเดิม)					
			ช	ญ					ช	ญ	ช	ญ	
อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา													
๑. ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ ชั้นที่ ๑	๓	๔	๓	๔	-	-	-	-	-	-	๑	๑	
๒. ส่วนจัดแสดงนิทรรศการชั้นที่ ๑ (คนพิการ)	๑		๑								๑ ขวดปั้ม		
๓. บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานด้าน Taxidermy	๒	๒	-	-	-	-	-	๑	๑	-	๑	๑	
๔. ส่วนสำนักงานชั้นที่ ๒	๒	๓	๒	๓	-	-	-	-	-	๑	๑	๑	
อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ													
๑. ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ ชั้นที่ ๑ (ติดห้อง IT Theatre)	๓	๓	-	-	-	-	-	๑	๑	-	๑	๑	
๒. ด้านข้างห้องปฏิบัติการ IT ชั้นที่ ๑	๓	๕	-	-	-	-	-	๑	๑	-	๑	๑	
๓. ติดห้อง IT Theatre ชั้นที่ ๑ (คนพิการ)	๑	๑			-	-	-	-	-	-	๑ ขวดปั้ม		
๔. ส่วนสำนักงาน ชั้นที่ ๑	๓	๓	๓	๓	-	-	-	๑	๑	-	๑	๑	
๕. ส่วนสำนักงาน ชั้นที่ ๒	๑	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	๑	๑	๑	

รายละเอียดจำนวนห้องน้ำ ประมาณการณ์การก่อสร้างและกล่อ่ง/ขุดบ่ิม สบู่เหลาล้างมือ ที่จะต้องดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้ง

พื้นที่ให้บริการ	ห้องน้ำ (ห้อง)		กล่องกระดาดชำระ (กล่อง)						กล่องกระดาดชำระ แบบแผ่น (กล่อง)		กล่องสบู่เหลาล้างมือ (กล่อง)		หมายเหตุ
	ชาย	หญิง	ภายใน		ภายนอก				ภายนอก (จัดทา)	ภายนอก (จัดทา)	ภายนอก (จัดทา)	ภายนอก (จัดทา)	
			ม้วนใหญ่ (จัดทา)	ม้วนเล็ก (กล่องเดิม)	ม้วนใหญ่ (จัดทา)	ม้วนเล็ก (กล่องเดิม)							
							ช	ญ					
อาคารศูนย์รวมกิจกรรมและฝึกอบรม (เดิม)													
๑. ส่วนห้องพัก ชั้นที่ ๒ (ห้องน้ำชาย)	๘	-	-	๘	-	๒	-	-	-	-	๒	-	ห้องอาบน้ำ ๑๐ ห้อง
๒. ส่วนห้องพัก ชั้นที่ ๒ (ห้องน้ำชายเดี่ยว)	๑	-	-	๑	-	๑	-	-	-	-	๑	-	ห้องอาบน้ำ ๑ ห้อง
๓. ส่วนห้องพักชั้นที่ ๓ (ห้องน้ำหญิง)	-	๘	-	-	-	-	๒	-	-	-	-	๒	ห้องอาบน้ำ ๑๐ ห้อง
๔. ส่วนห้องพัก ชั้นที่ ๓ (ห้องน้ำหญิงเดี่ยว)	-	๑	-	-	-	๑	-	๑	-	-	-	๑	ห้องอาบน้ำ ๑ ห้อง
อาคารศูนย์รวมกิจกรรมและฝึกอบรม (ใหม่)													
๑. พื้นที่ส่วนกลาง ชั้นที่ ๑	๓	๓	-	-	๓	๓	๑	๑	-	-	๑	๑	
๒. พื้นที่ส่วนกลาง ชั้นที่ ๑ (คนพิการ)	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	๑ ขุดบ่ิม		
อาคารปฏิบัติการซ่อมสร้าง (Work Shop)													
๑. ส่วนปฏิบัติงาน ชั้นที่ ๑	๒	๓	-	๒	๓	๑	๑	-	-	-	๑	๑	
๒. ส่วนสำนักงาน ชั้นที่ ๒	๒	๒	๒	๒	๒	-	-	-	๑	๑	๑	๑	
อาคารศาลาเอนกประสงค์													
๑. พื้นที่ภายในอาคาร	๒	๒	-	-	-	๑	๑	-	-	-	๑	๑	
อาคารพักคอยผู้เข้าชม													
๑. พื้นที่ภายในอาคาร	๑๒	๑๖	-	-	-	-	๒	๒	-	-	๑	๑	
จำนวนรวมทั้งสิ้น	๑๔๙	๓๘	๔๓	๓๑	-	๑๔	๓๘	๑๑	๑๔	๓๘	๑๑	๓๘	๑๑